

Altres anuncis – Llicències d'obres

ANUNCI Llicències d'obres majors concedides el mes de març de 2025.

Adreça		Descripció
PTGE.	ALBERT PINYOL	20 Gran rehabilitació amb increment de sostre d'habitatge unifamiliar existent.
C.	ALELLA	3 Reforma interior i canvi d'ús parcial d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres, per a convertir la planta 1a i 2a en habitatges. L'ús actual és d'oci / hostaleria.
C.	ALÍ BEI	27 Rehabilitació parcial del terrat posterior situat a l'interior d'illa i amb accés des de les entitats Principal 1a A i B a l'edifici catalogat individualment amb un nivell C ("Cases Marfà").
C.	ALMERIA	13 Construcció de nova planta d'edifici d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, de PB+2PP.
C.	ARDENA	15 Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a parcel·la situada en zona d'unifamiliars aïllades.
C.	ARGENTERIA	64 Substitució de llindes de buits de planta baixa en façana principal d'edifici catalogat amb nivell C, i inclòs al Conjunt A de l'Entorn de Santa Maria (inclou el Fossar de les Moreres).
VIA	AUGUSTA	61 Reforma d'ascensor en edifici catalogat amb un nivell B ("Casa Rodríguez Arias").
C.	BADAJOS	130 Enderroc d'edificació existent.
C.	BALMES	382 Segregació d'habitatge, situat a la planta cinquena d'un edifici existent, en dos habitatges: 5è 3a A i 5è 3a B.
C.	BALMES	13 Segregació de l'habitatge de la planta 3a en dos, obtenint: 3r1a (considerat preexistent) i 3er2a (considerat de nova creació). L'actuació inclou la recuperació de la tipologia original de la façana posterior, així com de les fusteries exteriors d'ambdues façanes i dels patis. Hi haurà afectació puntual d'estructura (estintolament).
C.	BANYS VELS	18 Intervencions puntuals en balcons, baranes, cornisa i remat superior de les façanes principals, ampits i remats de claraboia sobre l'escala comunitària, tram de paret mitgera amb la finca del número 16 i reforç puntual de biga de fusta del pis 3r 1a, d'edifici entre mitgeres. S'inclouen mitjans auxiliars.
C.	BERTRAN	19 Segregació de local baixos 3a situat en planta baixa i planta primera per fer un canvi d'ús a dos habitatges, baixos 3A i baixos 3B.

Adreça			Descripció
C.	BISBE	5	Consolidació i reparació de les façanes sud-est i sud-oest del pati central de l'edifici del "Palau Episcopal de Barcelona". Inclou mitjans auxiliars. L'edifici es troba protegit per Patrimoni amb nivell B i inclòs al Conjunt de la Muralla Romana.
C.	BLANQUERIA	12	Legalització de la instal·lació d'aigua corrent i enderroc de la cambra de dipòsits ubicada a la coberta d'edifici entre mitgeres de PB+5PP. Edifici protegit per Patrimoni amb nivell B.
C.	BURGOS	24	Enderroc d'edifici industrial en testera.
C.	CABANES	30	Reparacions puntuals en façana de vial, amb instal·lació de bastida, en edifici d'habitatge plurifamiliar entre mitgeres.
C.	CALAF	11	Reforma i ampliació d'edifici entre mitgeres per a ús docent, amb remunta d'una planta.
C.	CALDERS	8	Restauració de les façanes principals d'edifici protegit per Patrimoni amb nivell C. S'inclouen mitjans auxiliars.
C.	CARTAGENA	211	Gran rehabilitació d'edifici plurifamiliar entre mitgeres. Reforma de totes les plantes de l'edifici, amb actuacions en façana, patis, coberta i estructura. Actuació amb reforma de 2 locals, reforma de 10 habitatges (eliminació d'1 habitatge per agregació entre dos dels existents) i instal·lació d'ascensor.
C.	CASP	22	Rehabilitació de la façana principal de la "Casa Llorenç Camprubí" catalogada com a 'Bé cultural d'interès local, amb nivell de protecció C'. Inclou mitjans auxiliars.
PL.	CATALUNYA	6	Reforma per dos locals en planta baixa: els locals dels edificis del carrer de Bergara, 11 ("Casa Emilia Carles", catalogada mb nivell de protecció C) i de plaça de Catalunya, 6.
C.	CERVANTES	5	Rehabilitació puntual de les lloses dels balcons i la cornisa de la façana principal de l'edifici. Inclou la col·locació de bastida tubular. Edifici amb catalogació patrimonial nivell C i forma part d'un conjunt de 3 edificis d'habitatges. Disposa també catalogació patrimonial nivell D i queda inclòs en el conjunt especial del sector de la muralla romana.
C.	CERVANTES	7	Restauració de les façanes principals de l'edifici. Inclou instal·lació de bastides tubulars com a mitjà auxiliar. Edifici protegit per Patrimoni amb nivell C i inclòs dins el Conjunt especial del sector de conservació de la muralla romana.
C.	COMERÇ	15	Rehabilitació dels dos patis de parcel·la (situats a banda esquerra i banda dreta de la finca). Inclou mitjans auxiliars.
C.	COMTE D'URGELL	51	Divisió de l'habitatge de la planta sisena en dos habitatges: 6è-A, considerat com a existent i 6è-B, considerat com a nou.
C.	COMTESSA DE SOBRADIEL	1	Reforma interior de local situat en planta baixa d'un edifici catalogat amb nivell C, "Casa Joan Font i Mariages".

Adreça			Descripció
G.V.	CORTS CATALANES	476	Agrupació i canvi d'ús de 2 oficines a 1 habitatge a la planta sobreàtic, resultant l'habitatge SOBREÀTIC 1 (inclou vestíbul previ). Actuació amb afectació estructural i amb intervenció en façanes i patis, inclosa l'eliminació d'elements afegits a les façanes de l'edifici.
G.V.	CORTS CATALANES	540	Reparacions puntuals a la façana principal del 'Conjunt de tres edificis' catalogat com a 'Bé cultural d'interès local, amb nivell de protecció 'B'. Inclou mitjans auxiliars.
C.	DOCTOR AIGUADER	38	Obres d'urbanització en àmbit privat d'ús públic.
C.	ENCARNACIÓ	177	Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres format per planta baixa amb altell i 4 plantes pis destinades a 5 habitatges independents.
C.	ESCUDELLERS	59	Restauració puntual del parament vertical de façana amb bastida tubular mecanotub com a mitjà auxiliar.
PG.	EXPOSICIÓ	119	Obra nova d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa i planta primera, amb un total de 5 habitatges.
C.	FERRAN	17	Rehabilitació de balcó de l'entresol 2a i de la coberta d'edifici plurifamiliar. Inclou mitjans auxiliars.
C.	FERRAN	14	Reforma interior d'un local de planta baixa i soterrani, inclosa la intervenció en façana i instal·lació de rètol per a un local destinat a Pastisseria i rebosteria i Caramels i gelats.
C.	FERROCARRILS CATALANS	6	Execució de l'excavació i la fonamentació de l'edificació situada en el subàmbit B2 del "PMU per a la reordenació de les finques resultants B2 i D definides al projecte de reparcel·lació segons la MPGM del Mas de Can Clos i el seu entorn".
C.	FRANCISCO GINER	23	Reforma del local en cantonada i modificació de les fusteries de façana i pati, en edifici catalogat individualment amb nivell C.
C.	FUSTERIA	2	Restauració de les façanes principals, rehabilitació de la coberta de l'àtic i de la claraboia sobre l'escala comunitària de l'edifici. Inclou instal·lació de bastides tubulars com a mitjà auxiliar. Edifici protegit per Patrimoni amb nivell C.
C.	GARDÈNIA	9	Construcció de mur de contenció entre finques.
C.	GASELA	46	Instal·lació d'ascensor a l'exterior d'edifici plurifamiliar en bloc lineal.
PG.	GRÀCIA	92	Adequació interior del local amb activitat existent de bar sense servei de restauració, situat a la planta baixa i entresol a l'edifici de la Casa Milà ("La Pedrera") catalogat individualment amb nivell A.
TRAV.	GRÀCIA	14	Segregació d'habitatge en la planta tercera per a crear 2 habitatges independents.

Adreça			Descripció
C.	IGNASI IGLÉSIAS	16	Projecte de subsanació de deficiències per a la primera ocupació.
C.	JOSEP JOVER	1	Obra nova de prolongació de galeria de serveis.
C.	JOSEP PLA	98	Enderroc de les diferents edificacions de l'illa delimitada pels carrers Josep Pla, Cristòbal de Moura, Puigcerdà i Veneçuela.
C.	JÚPITER	7	Segona fase de rehabilitació del pavelló dels safaretjos del sanatori antituberculós de Collserola, catalogat amb nivell B.
C.	LLEIDA	32	Renovació de totes les fusteries i persianes exteriors en les quatre façanes de l'Escola Mossèn Jacint Verdaguer.
C.	LONGITUDINAL 7	146	Construcció d'una sala tècnica en el pati exterior d'una nau industrial existent.
C.	MAJOR DEL RECTORET	104	Construcció piscina exterior.
C.	MARE DE DÉU DEL PILAR	2	Restauració de les dues façanes principals de l'edifici que forma la cantonada de c. Mare de Deu del Pilar 2 amb c. Sant Pere més Baix 23-25. Inclou la col·locació de bastida tubular. Edifici amb catalogació patrimonial individual nivell C.
C.	MARGENAT	51	Enderroc d'habitatge unifamiliar aïllat.
C.	MARIE CURIE	22	Retirada de ruscs d'abelles a l'interior de façana.
AV.	MARQUÈS DE L'ARGENTERA	1	Reforma interior d'un habitatge en un edifici plurifamiliar d'habitatges, 1Bis en 1A, per desperfectes derivats d'un incendi.
C.	MÉNDEZ NÚÑEZ	6	Rehabilitació de coberta comunitària i patis interiors de l'edifici. Inclou la col·locació de bastida. L'edifici disposa de catalogació patrimonial nivell C.
C.	MENOR DE SARRIÀ	2	Instal·lació d'un nou ascensor en un edifici existent, amb nivell de protecció C.
C.	NÀPOLS	324	Canvi d'ús en planta baixa de local a habitatge, en edifici existent de PB+5PP i catalogat conjunt amb nivell C.
AV.	PARC LOGÍSTIC	22	Actuació en façana sud d'edifici destinat a centre de gestió de dades, per a servei a les empreses.
C.	PELAI	62	Rehabilitació de façana d'edifici catalogat nivell C ("Casa Francisco Oliva").
PTGE.	PIQUER	9	Reforma interior en habitatge unifamiliar i construcció de piscina al pati interior d'illa.
C.	PORTA	14	Canvi d'ús de local en planta baixa, a habitatge d'un edifici d'habitatges entre mitgeres, de planta baixa, i tres plantes pis.

Adreça			Descripció
C.	PRINCESA	52	Reparació de mitgeres posteriors (situades a banda esquerra i banda dreta). Inclou els mitjans auxiliars. L'edifici disposa de catalogació patrimonial nivell B.
C.	RAMBLA	100	Reforma interior d'un local existent amb l'activitat de Restauració mixta C-3, i adequació de les façanes del local de Rambla i del carrer d'en Roca.
C.	RECTOR TRIADÓ	80	Gran rehabilitació amb increment de volum, augment d'entitats i instal·lació de bastida, a l'edifici existent d'habitatge plurifamiliar entre mitgeres, resultant PB+2PP i un total de 3 habitatges.
C.	RECTOR TRIADÓ	78	Gran rehabilitació amb increment de volum, augment d'entitats, construcció de piscina i instal·lació de bastida, a l'edifici existent d'habitatge plurifamiliar entre mitgeres, resultant PB+2PP i un total de 6 habitatges i 2 locals.
C.	RECTOR TRIADÓ	68	Enderroc d'una construcció adossada a la façana posterior d'edifici existent.
C.	RIVADENEYRA	3	Enderroc de volum afegit a coberta d'edifici rectoria de l'Església de Santa Anna i reparació de zones afectades, amb mitjans auxiliars.
C.	ROSSELLÓ	237	Substitució de coberta de fibrociment (amb amiant) a un volum situat a la part posterior de l'edifici, planta quarta, per un material equivalent, i actuacions de manteniment a l'aler superior de teula àrab de la façana principal.
RDA.	SANT PERE	11	Canvi d'ús d'una entitat amb ús d'oficina, ubicada a la planta primera, porta segona, a ús d'habitatge: 1-2a, considerat nou. L'actuació inclou obres de restitució de les fusteries de façana principal i posterior restituint l'estat original. Inclou afectació estructural.
RDA.	SANT PERE	60	Rehabilitació de la façana posterior (que dona al carrer Trafalgar 47) de l'edifici. S'inclou la instal·lació de bastida tubular metàl·lica. L'edifici està catalogat individualment amb el nivell C.
C.	SANT QUINTÍ	33	Canvi d'ús de local entresol a habitatge.
C.	SANT ROC	24	Reparació de les humitats del terrat de la planta principal d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb instal·lació de bastida.
PG.	SANTA COLOMA	10	Canvi d'ús a habitatge del local BX 2, per a la creació d'un habitatge complet per a un programa funcional de 2 persones.
C.	SANTS	17	Reforma i segregació de l'habitatge de la planta segona porta primera en dos habitatges: 2n1A habitatge de nova creació i 2n1B habitatge usat.
C.	SANTS	143	Rehabilitació de la paret mitgera esquerra d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres i catalogat individualment amb nivell C.

Adreça		Descripció
Carrer Sombrerers	23	Restauració de les façanes principals i del pati interior de parcel·la amb mitjans auxiliars; rehabilitació de les cobertes (comunitària i de l'àtic) incloent l'enderroc de recinte de dipòsits i trasters existents; restauració del vestíbul d'accés a la finca i de l'escala comunitària, i substitució de la claraboia de vidre que cobreix badalot i pati interior de l'edifici. L'àmbit d'intervenció inclou l'establiment emblemàtic "Casa Gispert" que ocupa els baixos de la finca amb l'objectiu de restaurar i conservar els seus elements tangibles d'interès situats a l'exterior. Edifici protegit per Patrimoni amb nivell B i inclòs al Conjunt de l'Entorn de Sta. Maria del Mar, de nivell A.
Carrer Torrelles	11	Construcció de nova planta d'habitatge unifamiliar aïllat de planta soterrani, baixa i planta pis amb piscina.
Carrer Trias i Giró	17	Canvi d'ús de local d'oficina a habitatge en primera planta d'edifici plurifamiliar d'habitatges.
Carrer Vallseca	27	Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres format per planta baixa amb altell i 3 plantes pis destinades a 4 habitatges independents.
Carrer Vic	7	Reparació puntual de part de l'envolupant (façana principal i part inferior de balcó) en edifici catalogat individualment amb nivell C.