

Altres anuncis – Llicències d'obres

ANUNCI Llicències d'obres majors concedides el mes de juliol de 2023.

	Adreça		Descripció
C.	ALFONS XII	49	Enderroc d'edifici amb bastida tubular.
C.	ARAGÓ	229	Modificacions de llicència consistents en la modificació de la distribució de la planta remuntada, incloent l'accés a la nova entitat generada, la modificació de l'acabat de coberta de l'edifici i la reconstrucció de la façana posterior per causes estructurals.
C.	ARENYS	107	Enderroc d'un petit edifici entre mitgeres.
C.	ARENYS	109	Enderroc d'un edifici entre mitgeres.
C.	ARENYS	111	Enderroc d'un edifici unifamiliar entre mitgeres.
C.	BADAJOZ	133	Moviment de terres, murs de contenció i pantalles perimetrals i fonaments, com a primera fase de l'obra principal a l'empara de l'article 36.4 de l'ORPIMO.
VIA	BÀRCINO	90	Construcció d'un ascensor exterior a l'edificació existent, amb la modificació de la façana a l'àmbit de l'actuació, així com la de l'interior dels espais que queden afectats. Reconstrucció de tota la tanca perimetral de la parcel·la.
C.	BINÈFAR	22	Construcció d'un edifici per a 46 habitatges de protecció oficial, dels quals 2 són adaptats; 5 locals comercials i 46 places per a bicicletes.
C.	BLAI	33	Substitució de fusteries en façana principal i reforma del bany del pis 1r 4a de l'escala B.
C.	BOHEMIS	12	Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat de nova planta.
C.	CÀNOVES	60	Construcció d'un edifici unifamiliar aïllat amb piscina i 1 plaça d'aparcament de cotxe.
C.	CARABASSA	12	Gran rehabilitació d'edifici plurifamiliar protegit amb nivell B de Patrimoni. El projecte inclou la reforma del vestíbul, escala comunitària, patis i terrats sense intervenció en façanes i la instal·lació d'un ascensor al forat d'escala.
G.V.	CARLES III	97	Adequació de dues sortides d'escaleres dels badalots a la coberta, modificant la coberta del badalot.
RB.	CARMEL	44	Enderroc d'un edifici en cantonada i entre mitgeres.

Adreça		Descripció	
RB.	CATALUNYA	27	Substitució de les fusteries dels dos buits arquitectònics de la façana principal que constitueixen l'accés al local de planta baixa, en la substitució del marxapeu per un de pedra Sant Vicenç, i en la substitució dels rètols identificadors de l'activitat. L'edifici està catalogat amb nivell B (Casa Asols).
C.	CENDRA	16	Enderroc d'edifici, cessió de vial i construcció d'edifici plurifamiliar per a 4 habitatges. La parcel·la disposa qualificació patrimonial nivell D.
C.	CLARÀ AYATS	8	Instal·lació d'ascensor exterior en edifici plurifamiliar de volumetria específica.
PG.	COLOM	11	Modificació de la llicència consistent en canvi d'ús de dos locals a habitatge en planta baixa i planta altell, canvis en distribucions dels habitatges, modificacions dels buits de façana de C/Mercè i modificació de la posició de la piscina a la planta coberta. Edifici protegit per patrimoni amb nivell B.
C.	COMTE BORRELL	115	Segregació i canvi d'ús d'oficina a dos habitatges a la planta primera, resultant un habitatge A, un habitatge B, una oficina local genèric sense ús.
C.	COMTE D'URGELL	165	Canvi d'ús a habitatge de l'entitat 1r3a (escala B). No hi haurà afectació d'estructura.
G.V.	CORTS CATALANES	631	Segregació, reforma i canvi d'ús de l'oficina en planta primera. S'obtindran: una oficina (1r 1a) i un habitatge (1r 2a).
.G.V.	CORTS CATALANES	562	Reforma, segregació i canvi d'ús d'una oficina a un habitatge en 4t 6a.
C.	DANUBI	6	Legalització de l'enderroc total d'un edifici d'habitatges.
C.	DANUBI	6	Projecte per a l'enderroc total d'un edifici industrial.
AV.	DIAGONAL	661	Reparació de filtracions en la coberta existent del Palau de Congressos.
C.	ESCUDELLERS	30	Restitució d'un dels buits arquitectònics de l'entitat entresol 1a. L'edifici està protegit per Patrimoni amb nivell C.
C.	GALILEU	134	Restauració de la façana principal de la finca.
C.	GASELA	17	Instal·lació d'ascensor exterior en edifici plurifamiliar en bloc lineal.
C.	GASELA	40	Instal·lació d'un ascensor exterior en un edifici d'habitatges.
C.	GRAN DE GRÀCIA	72	Redistribució interior dels dos habitatges al segon pis de l'edifici, per fer una nova distribució i recuperació de les obertures originals a la façana.
C.	HOSTAL D'EN SOL	3	Rehabilitació de cobertes d'un edifici catalogat amb nivell C de Patrimoni.

Adreça		Descripció
C.	IGNASI IGLÉSIAS 16	Recuperació de la coberta original d'una part de l'edificació i l'adequació normativa de les actuacions executades que afecten a les façanes i als canvis de distribució interiors.
C.	JOSEP CANALETA 13	Reconstrucció d'un habitatge unifamiliar adossat en testa. Construcció de nova piscina.
C.	JUNTA DE COMERÇ 21	Rehabilitació de façanes principal i posterior, i pati lateral, amb instal·lació de bastida. L'edifici està catalogat amb nivell C de Patrimoni.
C.	LA MAQUINISTA 50	Reforma interior d'habitatge, l'edifici està catalogat amb nivell C de Patrimoni.
C.	LLEÓ XIII 8	Reforma integral interior d'habitatge unifamiliar Casa Talavera, amb afectació estructural i moviments de terres exteriors per a la construcció d'una piscina en el pati interior.
C.	LLORENS I BARBA 4	Gran rehabilitació amb canvi d'ús dels edificis de c/Lepant N° 410-414 amb ús industrial i C/Llorens i Barba N° 4 amb ús d'habitatges, unint-los en un mateix immoble que es destinarà a ús aparcament, comercial, docent i oficines.
C.	MALLORCA 337	Reforma de l'habitatge PR-2 amb segregació en dos habitatges, l'habitatge PR-2A (habitatge usat), l'habitatge PR-2B (habitatge nou). Actuació amb afectació estructural i de fusteries (façanes i patis).
C.	MALLORCA 51	Rehabilitació i substitució del paviment al terrat de planta àtic, accessible des de l'habitatge 6è 3a i 6è 4a de l'escala D i reparació del ràfec perimetral superior de la façana de l'edifici, catalogat individualment amb nivell de protecció C (Casa Salvat).
PG.	MARAGALL 33	Substitució de la coberta de fibrociment d'un edifici industrial destinat a aparcament de vehicles.
PTGE.	MÉNDEZ VIGO 8	Obres de rehabilitació i reforma de de la Casa degli Italiani, per tal d'actualitzar l'ús Cultural, redistribuint interiors, millorant les condicions de protecció contra incendis i les d'accessibilitat, instal·lant un ascensor per l'exterior de l'edifici, actualitzant les instal·lacions i creant una coberta verda al terrat superior de l'edifici.
C.	MONT D'ORSÀ 20	Enderroc i restitució de mur de contenció existent de divisió entre dues parcel·les.
RB.	MUNTANYA 19	Construcció de piscina d'ús exclusiu de l'habitatge de planta baixa en el pati posterior d'edifici plurifamiliar, situant les màquines de depuració en el soterrani.
PL.	NORD 5	Gran Rehabilitació d'edifici de PB+1.
C.	PALLARS 499	Substitució parcial del forjat de la coberta d'edifici plurifamiliar amb afectació estructural. Inclou mitjans auxiliars.

Adreça		Descripció	
C.	PAMPLONA	93	Construcció d'un edifici per a 13 locals destinats a oficines, 37 places d'aparcament per a cotxes, 21 per a motos i 113 per a bicis.
C.	PAMPLONA	61	Projecte d'enderroc d'edificació.
AV.	PEDRALBES	48	Reforma interior d'habitatge desenvolupat en dues plantes, 5è 1a i 6è.
C.	PEDRÓ DE LA CREU	54	Canvi d'ús de dues oficines per crear un habitatge al 1r 1a.
C.	PERE IV	398	Construcció d'un edifici destinat a oficines, locals comercials i aparcament.
C.	PORTAFERRISSA	25	Instal·lació d'una persiana calada en un dels buits arquitectònics del local comercial situat en planta baixa.
C.	PORTAFERRISSA	1	Projecte de sectorització del conjunt format pel Palau Moja i l'edifici n.3bis de c/Portaferrissa, respecte l'edifici situat al c/Portaferrissa núm.5. S'independitza física i funcionalment els dos edificis i es redistribueixen els espais afectats al Palau Moja. S'intervé en les plantes altell, segona, tercera i coberta. Edifici que disposa de catalogació patrimonial nivell A.
RB.	PRIM	155	Canvi d'ús d'oficina a habitatge en planta entresol segona.
C.	PROVIDÈNCIA	77	Gran rehabilitació amb canvi de l'ús principal de l'edifici.
C.	RAMBLA	109	Obres de demolició, construcció i muntatges, sanejament, etc.. d'elements de l'edifici.
C.	REC COMTAL	7	Legalització de reforma interior, adequació dels tancaments exteriors i instal·lació de xemeneia, del local en PB d'edifici protegit per Patrimoni amb nivell C.
C.	ROGER DE LLÚRIA	99	Legalització de les obres per les instal·lacions en el marc del projecte d'il·luminació del Palau Montaner / Delegació de Govern (edifici catalogat amb nivell de protecció B). No inclou afectació estructural ni la instal·lació de bastida o cap mitjà auxiliar.
C.	SANT ADRIÀ	55	Gran rehabilitació i canvi de l'ús principal d'un edifici industrial per destinar-lo a centre educatiu de formació professional. En resulten 2 centres d'estudis superiors, 197 places d'aparcament per a cotxes, 63 per a motos i 153 per a bicicletes.
C.	SANT FELIU DE CODINES	63	Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat amb remunta de dues plantes.
C.	SANT GUILLEM	11	Reparació d'una coberta a dues aigües mitjançant la substitució de les plaques de fibrociment.
PG.	SANT JOAN	20	Reforma interior i canvi d'ús de l'entitat principal. L'actuació dona com a resultat dos habitatges, Principal 1a i Principal 2a. Tots dos habitatges son considerats de nova creació.

Adreça		Descripció	
C.	SANT PERE MÉS ALT	48	Rehabilitació i millora tèrmica d'una part de la paret mitgera nord-est a pati interior d'illa en un edifici amb nivell C de protecció del Catàleg de Patrimoni.
C.	SANT PERE MÉS BAIX	65	Restauració de la façana en la planta baixa amb recuperació de la superfície de pedra original, eliminant l'aplatat de marbre existent, i adequació de la fusteria, rètols i persianes del local.
C.	SANT PERE MÉS BAIX	49	Reforma interior d'un local per a la implantació d'un bar amb restauració. Inclou la intervenció en façana on modifica la fusteria exterior i rètols.
PG.	SANTA COLOMA	125	Substitució de la coberta de la nau de matèria primera en una fàbrica de paper a Barcelona.
PG.	SANTA COLOMA	125	Substitució de la coberta de tres naus existents a la fàbrica de paper.
PL.	SANTA MARIA	4	Rehabilitació parcial per millorar l'eficiència energètica de la façana i la coberta de la planta àtic d'edifici plurifamiliar protegit per Patrimoni amb nivell C.
PTGE.	SERT	7	Rehabilitació de paret mitgera consolidada existent a pati interior d'illa en un edifici amb nivell C de protecció del Catàleg de Patrimoni, per a millorar l'eficiència energètica i garantir l'estabilitat de tot el conjunt.
C.	SOR EULÀLIA D'ANZIZU	5	Millora de l'accessibilitat del conjunt d'habitatges per mitjà de la substitució d'ascensors i l'ampliació dels vestíbuls de la planta baixa de 13 caixes d'escala i de la incorporació de rampes i urbanització del pati interior d'illa.
C.	STMA TRINITAT DEL MONT	5	Gran rehabilitació d'edifici existent per destinar-lo a habitatge unifamiliar.
C.	TEMPLERS	2	Restauració de les façanes principals d'edifici protegit per Patrimoni amb nivell C.
C.	VALÈNCIA	247	Segregació de l'habitatge 1r1a en dos, obtenint 1r1a-1 (considerat preexistent), i 1r1a-2 (considerat de nova creació). L'actuació inclou la recuperació de la tipologia original de les fusteries exteriors a façana i a patis (material, especejament i cromatisme).
PG.	VALL D'HEBRON	171	Gran rehabilitació d'edifici amb ús sanitari-assistencial.
C.	VERDI	103	Rehabilitar el badalot d'edifici existent entre mitgeres catalogat individualment, nivell C.
C.	VIOLANT HONGRIA REINA ARAGÓ	69	Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa amb altell, dos plantes pis i planta coberta per a ubicar-hi un local i tres habitatges dúplex.
C.	XIFRÉ	93	Instal·lació d'ascensor, actuacions a façana posterior i escala comunitària en edifici plurifamiliar entre mitgeres.