

Altres anuncis – Llicències d'obres

ANUNCI Llicències d'obres majors concedides el mes d'octubre de 2023.

	Adreça		Descripció
C.	ALCOLEA	107	Enderroc de traster en pati interior d'illa i de volum annex al pis baixos 2a en edifici plurifamiliar entre mitgeres catalogat amb nivell C de Patrimoni.
C.	AMADEU VIVES	6	Reparació de claraboies, en edifici catalogat de Patrimoni amb nivell C, Col·legi La Salle Comtal.
C.	AMARGÓS	18	Reforma de dues oficines per a canvi d'ús a dos habitatges, en edifici catalogat amb nivell D de Patrimoni.
C.	AMPOSTA	21	Construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa amb planta altell i una planta pis per a dos habitatges.
C.	ANTIC DE SANT JOAN	2	Rehabilitació de les façanes principals de l'edifici catalogat amb nivell C de Patrimoni. S'inclou la instal·lació de bastides tubulars com a mitjà auxiliar.
C.	ARAGÓ	128	Construcció d'edifici destinat a oficines. En resulten 6 oficines i les següents places d'aparcaments: 19 places per automòbils, 8 de motos i 20 places per a bicis.
C.	ARGENTERIA	35	Substitució d'acabat de cornisa de façanes.
VIA	AUGUSTA	61	Reforma de vestíbul per millorar l'accessibilitat en edifici catalogat amb nivell B de Patrimoni.
C.	ÀVILA	140	Enderroc d'edifici industrial.
C.	BALMES	435	Reparació i restauració del pati lateral d'il·luminació i ventilació d'edifici plurifamiliar.
C.	BLANQUERIA	12	Restauració de la façana principal d'edifici d'habitatges entre mitgeres, incloent mitjans auxiliars (instal·lació de bastida tubular). Edifici protegit per Patrimoni amb nivell B.
C.	BOHEMIS	54	Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb aparcament en superfície i piscina exterior.
PL.	BONANOVA	4	Segregació d'habitatge existent a la planta 1a en dos habitatges: l'habitatge 1r 1a, tindrà consideració d'usat i l'habitatge 1r 2a, tindrà consideració de nou. Es crea un vestíbul previ.
PG.	BONANOVA	8	Reparació lluernari escala de l'edifici Montserrat, col·legi La Salle Bonanova.

Adreça		Descripció
PG.	BONANOVA	8 Reforma interior de l'edifici La Salle incloent modificacions de distribució i una millora de l'accessibilitat de l'edifici (amb la introducció d'un ascensor i banys adaptats), de les instal·lacions i de les condicions de ventilació i energètiques.
C.	BROSOLÍ	2 Reforç estructural de forjat de planta tercera i consolidació del forjat de coberta, en edifici catalogat amb nivell B de Patrimoni.
C.	BROSOLÍ	5 Reforç estructural del sostre de la planta quarta de l'edifici i actuacions de rehabilitació de coberta. Edifici protegit per patrimoni amb un nivell C.
C.	BRUC	34 Segregació i posterior reforma de l'habitatge 3er.2a, resultant dos habitatges: porta A (nou), i porta B (existent), i un vestíbul sense ocupació pròpia.
C.	CANUDA	37 Canvi d'ús de 3 oficines a habitatges i ampliació de superfície en habitatge existent. Es preveu la col·locació d'ascensor en el pati comunitari. El projecte inclou la bastida. La parcel·la disposa de qualificació patrimonial nivell D.
C.	CASTERÀS	23 Reforma i canvi d'ús de local amb altell a habitatge en la planta baixa porta 1a.
RBLA.	CATALUNYA	116 Reforç estructural de les tribunes de la façana principal i unificació de les galeries de la façana posterior de l'edifici Casa Joan Giné i Partagàs catalogat amb nivell de protecció C de Patrimoni. No inclou la instal·lació de bastida o cap mitjà auxiliar.
C.	COMTE D'URGELL	187 Reparació i substitució de la xarxa d'aigües plujanes en l'edifici del Relotge del recinte de l'Escola Industrial (Antiga fàbrica Batlló, edifici amb nivell de protecció patrimonial B). No inclou afectació estructural, però sí mitjans auxiliars, com són bastides mòbils.
C.	CONCÒRDIA	1 Rehabilitació de les façanes exteriors d'un edifici plurifamiliar d'habitatges amb instal·lació de bastida.
C.	CONSELL DE CENT	472 Construcció d'edifici plurifamiliar d'habitatges. En resulten 20 habitatges (6 dels quals de protecció oficial), 1 local comercial, 14 trasters, 18 places d'aparcament de vehicles de 4 rodes, 4 places d'aparcament de vehicles de dues rodes i aparcament per a 20 bicicletes.
C.	D ZONA FRANCA	38 Enderroc nau industrial.
AV.	DIAGONAL	572 Segregació d'habitatge existent 1r 1a amb la creació d'un nou habitatge 1r porta 1B i habitatge 1r porta 1A com a habitatge usat, i vestíbul previ.
AV.	DIAGONAL	394 Gran rehabilitació de l'Edifici de la Mútua Metal·lúrgica d'Assegurances, catalogat amb nivell de protecció de Patrimoni C. Es milloren les condicions preexistents d'accessibilitat i de prevenció contra incendis, substitució total de les fusteries de les façanes i les fusteries del pati interior

Adreça		Descripció
C.	E ZONA FRANCA	41 Enderroc d'un edifici industrial dins del complex Nissan Motor Iberica, SA.
C.	ENCARNACIÓ	177 Enderroc d'un edifici d'habitatges plurifamiliar entre mitgeres.
C.	ESCOLAPI CÀNCER	1 Canvi d'ús de 4 locals (10, 11, 12 i 13) a 4 habitatges de protecció oficial a la Illa C de Torre Baró.
C.	ESPANYA INDUSTRIAL	8 Ampliació i reforma d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres.
C.	ESTRUC	14 Rehabilitació de la façana posterior i de les mitgeres d'edifici. Inclou la instal·lació de mitjans auxiliars. Edifici protegit per Patrimoni amb nivell B.
PTGE.	FELIU	7 Reforma i rehabilitació d'habitatge unifamiliar: canvi distribució interior habitatge i accés independent des de vial.
TRAV.	GRÀCIA	43 Canvi d'ús de 4 oficines a 4 habitatges al 2n 1a, 3r 2a, 6è 1a i 6è 2a. Es crea un vestíbul previ d'independència per accedir al 6è 1a i 6è 2a.
PG.	GRÀCIA	43 Conservació de la façana posterior de la Casa Batlló, i de restauració del pati posterior i del mur ubicat al fons d'aquest pati. S'inclou la instal·lació de la bastida.
C.	GRASSOT	60 Enderroc d'edifici plurifamiliar.
C.	GRASSOT	60 Construcció d'edifici plurifamiliar de PB+2+altell.
RDA.	GUINARDÓ	8 Reforma de local existent per a crear un nou habitatge en edifici existent.
C.	JOAN D'ALÒS	23 Ampliació de l'edifici d'aulari existent i construcció d'un nou pavelló de l'escola St. Paul's School.
PL.	JOSEP PUIG I CADAFALCH	4 Rehabilitació de façanes i ornament d'edifici catalogat amb nivell de protecció de Patrimoni.
C.	JUNTA DE COMERÇ	20 Reforma interior de local baixos-1 per destinar-lo a parc auxiliar de neteja, en planta baixa d'edifici plurifamiliar entre mitgeres amb catalogació patrimonial nivell C.
VIA	LAIETANA	21 Canvi d'ús de l'entitat principal A, passant d'oficina a habitatge.
C.	LLENGUADOC	98 Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat.
PG.	LLUÍS COMPANYS	14 Reparació de part de coberta deteriorada del Palau de Justícia.
C.	LLUÍS SAGNIER	37 Enderroc d'habitatge unifamiliar en planta baixa.
C.	MALLORCA	333 Segregació de l'habitatge 2n 2a en dos habitatges i un vestíbul previ d'accés. Els habitatges resultants seran: l'habitatge 2n 2a-1, considerat usat i l'habitatge 2n 2a-2, considerat de nova creació.

Adreça		Descripció	
C.	MALLORCA	275	Segregació d'un habitatge en edifici plurifamiliar amb afectacions a l'estructura, resultant 3 habitatges: Principal A, Principal B i Principal C.
C.	MARE DE DÉU DEL REMEI	21	Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres amb un total de cinc habitatges i un local-oficina.
C.	MASNOU	13	Reforma i canvi d'ús de tres locals existents en un edifici plurifamiliar, annexionant dos dels locals i part d'un tercer per generar un nou habitatge i mantenint el tercer local reduït en superfície.
C.	MÈXIC	36	Reparació i conservació de la Torre de les Aigües de l'antiga fàbrica Casaramona, seu actual de CaixaForum de Barcelona.
C.	MINERIA	14	Segregació d'un local de planta baixa en dos i canvi d'ús a habitatge, resultant dos habitatges: PB01 i PB02.
AV.	MIRAMAR	1	Adequació dels espais i les necessitats per a desenvolupar activitats grupals de famílies, escolars i de diversitat funcional a la Fundació Joan Miró.
C.	MOTORS	135	Construcció d'edifici. En resulten 192 habitatges protegits de règim concertat, 8 d'ells són habitatges per a Persones amb Mobilitat Reduïda, i 3 locals comercials (un d'ells per a supermercat).
C.	MOTORS	135	Construcció d'edifici. En resulten 64 habitatges en total, dels quals 55 són habitatges lliures i 9 són habitatges protegits de règim concertat, 2 locals comercials i 4 bicicletes d'ús comercial.
PLA	PALAU	12	Substitució de tram de baixant de la façana posterior d'edifici amb catalogació patrimonial nivell C.
C.	PALETES	10	Substitució de coberta inclinada existent per coberta plana transitable.
C.	PAU CLARIS	97	Segregació d'un habitatge en dos: l'habitatge P2-2A (habitatge nou) i l'habitatge P2-2B (habitatge usat), i espais de circulació. No inclou mitjans auxiliars.
C.	PAU CLARIS	177	Segregació d'un habitatge a la planta Ppral 2 ^a en dos habitatges: habitatge Ppral 2 ^a A (nova creació) i habitatge Ppral 2 ^a B (usat) i vestíbul sense ocupació pròpia. Sense afectar l'estructura.
C.	PEDRELL	36	Instal·lació voluntària de plaques fotovoltaïques de producció d'energia elèctrica en la coberta plana transitable d'edifici d'habitatge unifamiliar aïllat i rehabilitació de la coberta millorant les condicions d'eficiència energètica de l'edifici i reduint la seva demanda energètica.
C.	PINTOR FORTUNY	27	Restauració de la façana principal d'edifici entre mitgeres incloent mitjans auxiliars (instal·lació de bastida tubular). Edifici protegit per Patrimoni amb nivell C.

Adreça		Descripció
C.	PLANELLA	13 Rehabilitació i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.
C.	PORTADORES	6 Reparació puntual de la impermeabilització de la coberta general d'edifici protegit per Patrimoni amb nivell B.
AV.	PORTAL DE L'ÀNGEL	23 Reforma, amb afectació estructural, de local comercial. La intervenció inclou l'enderroc i posterior construcció d'un altell, instal·lació d'ascensor, la substitució de fusteries exteriors i instal·lació de rètols identificadors de la nova activitat a implantar.
RBLA.	PRIM	155 Canvi d'ús d'oficina a habitatge en planta entresol tercera.
RBLA.	PRIM	155 Canvi d'ús d'oficina a habitatge en planta entresol quarta.
RBLA.	PRIM	155 Canvi d'ús d'oficina a habitatge en planta entresol cinquena.
C.	PROVENÇA	175 Canvi d'ús i reforma d'oficina a habitatge. Inclou la substitució de fusteries del pati i la instal·lació d'elements externs de climatització a la planta coberta.
C.	PROVENÇA	324 Remunta d'una planta de la que resulta una nova entitat amb ús d'oficina, rehabilitació del nucli d'escala, millora d'ascensor per augmentar la seva accessibilitat, i intervenció en la façana a interior d'illa de la Fundació Jaume Bofill, edifici patrimonial protegit amb nivell B.
C.	RAMBLA	136 Reforma de local per implantació d'establiment amb activitats. Sense afectació a la estructura, amb actuació a façana i instal·lació de rètol identificador. L'edifici té protecció de Patrimoni amb nivell C.
AV.	REPÚBLICA ARGENTINA	28 Actuació a coberta en edifici existent entre mitgeres.
C.	ROSSELLÓ	515 Condicionament de dos edificis de l'antiga fàbrica Damm per a usos i obres provisionals pel desenvolupament d'una activitat museu.
C.	SANCHO DE ÁVILA	110-130 Rehabilitació integral d'un edifici d'oficines existent.
RDA.	SANT PAU	46 Enderroc d'edifici entre mitgeres, protegit per patrimoni amb un nivell D.
C.	SANT PERE MÉS ALT	49 Segregació d'habitatge 2n2a. Les entitats resultants són: Habitatge 1 (amb consideració d'usat) i Habitatge 2 (amb consideració de nou).
C.	SEPÚLVEDA	187 Instal·lació d'ascensor en pati interior i legalització de volum en planta coberta. No inclou la instal·lació de bastida o mitjà auxiliar.
C.	SICÍLIA	236 Canvi d'ús i reforma de dues oficines, resultant dos habitatges, 1r 2a i 3r 1a, i dos vestíbuls sense ocupació pròpia.

Adreça		Descripció	
C.	TEMPLERS	2	Segregació d'un habitatge en dos. Els habitatges resultants són: habitatge considerat usat, principal 1a i habitatge considerat nou, principal 2a amb un accés comú des de l'escala comunitària a través d'un vestíbul independent.
TRAV.	CORTS	73	Reforma i ampliació de l'Estadi Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
C.	VIC	11	Rehabilitació dels balcons de la façana principal d'edifici catalogat individualment amb nivell C de Patrimoni.
C.	XUCLÀ	25	Reforma interior d'un local, sense modificar-ne l'ús comercial ni afectar-ne l'estructura, i amb intervencions puntuals de reparació i restitució en les façanes, fusteries i rètols originals.